



**BUREAU
VERITAS**

BUREAU VERITAS
PAU
Zone Europa
4 rue Johannes Kepler
64000 PAU

A l'attention de M. MILLET

AMIS DE ST MARTIN COL VACANCES
COLONIE DE VACANCES
LES AMIS DE SAINT MARTIN
65200 GRIPP

Téléphone : 05 59 90 32 20

Télécopie : 05 59 90 32 29

**Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon
fonctionnement des installations
GAZ COMBUSTIBLES
LES AMIS DE SAINT MARTIN - GRIPP**

INTERVENTION : du 03/04/2015
LIEU D'INTERVENTION : COLONIE DE VACANCES
LES AMIS DE SAINT MARTIN
65200 GRIPP

Rapport n° 1672936/2.8.1.R
Date du rapport : 08/04/2015

Rédigé par : Jerome BACQUE

Ce rapport contient 1 fiche(s)

Ce document a été validé par son auteur.

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / GAZ COMBUSTIBLES / LES AMIS DE SAINT MARTIN / GRIPP.....	3

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations de GAZ COMBUSTIBLES.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.

Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations.

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES	
	Localisation :	GRIPP
	Avis Général	Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : GRIPP	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'ETABLISSEMENT

GENERALITES

Texte de référence :	Code de la Construction et de l'Habitation	Année de 1ère mise en service :	Non indiquée
Nature de l'établissement :	Etablissement Recevant du Public	Origine du classement :	Registre de sécurité
Type :	R et N	Catégorie :	4

Documents communiqués par l'exploitant

Type	Etabli par	Date du document	Référence
Fiche d'intervention	CLIMADOUR	10/01/2014	Entretien appareils de cuisson
Registre de sécurité	Thierry ROUGE	11/12/2014	Entretien appareils à gaz

ALIMENTATION / STOCKAGE

Alimentation

Type de gaz	Emplacement du poste de détente / Comptage	Pression générale de distribution
Gaz Pétrole Liquéfié	Sur la cuve aérienne	1500 mbar

Stockage

N°	Emplacement	Capacité	Type
AB 75-9001	A droite du bâtiment atelier	2800	Aérienne

Bâtiments / Points de pénétration

Bâtiment(s) desservi(s)	Point(s) de pénétration
Pène Blanche	Mur du bâtiment (chaufferie)
Adour	Mur du bâtiment
Haila	Mur du bâtiment (local PECS)
Litbère	Mur du bâtiment

RESEAUX

Réseaux extérieurs

Canalisations :	Enterrées
-----------------	------------------

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : GRIPP	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Organes de coupures - autres accessoires

Implantation	Type d'organe de coupure	Autres accessoires
Sur la cuve aérienne	Robinet	Limiteurs de pression
Coffrets sous verre dormant Adour (2)	Vanne 1/4 de tour	
Coffret sous verre dormant chaufferie Pène Blanque	Vanne 1/4 de tour	
Coffret façade Le Lalitbère	Vanne 1/4 de tour	
Coffret façade local PECS Hailla	Vanne 1/4 de tour	

Réseaux intérieurs

Canalisations : Apparentes

LOCAL D'UTILISATION

(1) Cuisine Adour

Nom du local :	Cuisine Adour	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	5
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Four, Piano de cuisson, Sauteuse	Autre(s) type(s) :	Friteuse Grill
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	mécanique	Type évacuation :	Hotte
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

(2) Local PECS Adour

Nom du local :	Local PECS Adour	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chauffe eau		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de combustion - Type :	Ventouse concentrique		

(3) Chaufferie Pène Blanque

Nom du local :	Chaufferie Pène Blanque	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chaudière		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle		
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

(4) Local PECS Hailla

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : GRIPP	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

Nom du local :	Local PECS Hailla	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	1
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Chauffe eau		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle	Type évacuation :	Par grille en paroi extérieure
Evacuation des produits de combustion - Type :	Par conduit de fumée		

(5) Salle d'animation La Litbère

Nom du local :	Salle d'animation La Litbère	Appareil(s) desservi(s) - Nb :	2
Type de l'organe de coupure du local :	Vanne 1/4 de tour		
Type(s) d'appareils :	Radiateur gaz		
Ventilation du local : amenée d'air :	naturelle	Type d'amenée d'air :	Par grille en paroi extérieure
Ventilation du local : évacuation :	naturelle		
Evacuation des produits de combustion - Type :	Ventouses		

MESURES ET ESSAIS

Méthode utilisée :	Recherche de fuite sur les raccords mécaniques et accessoires accessibles	Matériel utilisé :	Détecteur électronique portatif de fuite
--------------------	--	--------------------	---

AVIS GENERAL
Satisfaisant. L'état d'entretien et de fonctionnement des installations n'appelle pas d'observations de notre part.

Fiche n° 1	GAZ COMBUSTIBLES
Localisation : GRIPP	
Lors de la vérification de l'équipement nous n'avons pas été accompagnés.	

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

A ASPECTS DOCUMENTAIRES	7 RESEAUX INTERIEURS AUX LOCAUX D'UTILISATION
A.1 Registre de sécurité A.3 Entretien et maintenance	7.1 Organe de coupure du local 7.2 Canalisations intérieures au local 7.3 Raccordement des appareils 7.4 Appareils desservis 7.5 Evacuation des produits de combustion des appareils raccordés 7.6 Ventilation du local 7.7 Autres accessoires
2 ALIMENTATION ET STOCKAGE	
2.1 Etat général 2.2 Organe de coupure de branchement 2.3 Affichage	
5 RESEAUX EXTERIEURS AUX BATIMENTS	
5.1 Organes extérieurs de coupure de bâtiment 5.2 Canalisations	13 MESURES ET ESSAIS
	13.1 Etanchéité des réseaux de distribution

«Référentiel» v4 - GZ

REMARQUES CLIENTS
13 - MESURES ET ESSAIS > 13.1 - Etanchéité des réseaux de distribution
L'installation ne dispose pas d'une attente bouchonnée pour permettre la réalisation d'un essai d'étanchéité avec la mise en place d'un manomètre.